

# Photo Alert-systeem | kassadetectie diefstalsysteem

Het Photo Alert-systeem identificeert moeiteloos en effectief dat er boodschappen zijn achtergelaten. Deze autonome, eenvoudig te installeren en innovatieve tool stelt kassamedewerkers in staat proactief te zijn en te voorkomen dat onbetaalde goederen de supermarkt verlaten.



*“Visuele én hoorbare melding waarschuwt de kassier”*

*Praktijk wijst uit dat bij 1 – 1,5% van de winkelwagens boodschappen in of achterop de winkelwagen onbetaald langs de kassa gaan, met een gemiddelde waarde van € 9,20 per keer.*

## Bestaande methoden niet optimaal?

De meest gebruikte maatregelen om diefstal van winkelwagentjes te voorkomen zijn:

- Spiegels
- CCTV-camera's in de winkel
- Of gewoon kassabewustzijn!

Deze methoden vertrouwen op de kassier of CCTV-controller om op het juiste moment te controleren. Echter is de kassier is bezig met:

- Productbehandeling
- Betaling en ontvangst
- Klantenservice

## Hoe werkt het Photo Alert Systeem voor 'vergeten' winkelwagen producten?

Dit revolutionaire speciale camerabewakings-systeem wordt onder elke balie/kassa geïnstalleerd om elk winkelwagentje nauwkeurig te kunnen onderzoeken terwijl het langs de kassa wordt gereden.

*“Het systeem detecteert 95% van alle 'vergeten goederen'.”*

er 'vergeten goederen' in de winkelwagen achterblijven. Het hoorbare signaal wordt automatisch maandelijks aangepast om te voorkomen dat gewinning aan het geluid plaatsvindt.

✓ *Het Photo Alert Systeem controleert elk winkelwagentje dat door de kassa gaat om eventuele artikelen te identificeren die in het winkelwagentje of op de achterste lade zijn achtergebleven.*

✓ *Het systeem waarschuwt de kassamedewerker met een hoorbaar signaal én een pop-upfoto op het scherm, waarop 'vergeten goederen' in het winkelwagentje worden aangegeven.*



Een afbeelding van de winkelwagen verschijnt op een speciaal scherm dat naast de kassa is gemonteerd, in het zicht van de kassamedewerker. De kassamedewerker krijgt een zichtbare en hoorbare melding als waarschuwing en signaleert zo dat



- ✔ **Ga actief de strijd aan tegen winkeldiefstal.**
- ✔ **Detecteer winkeldiefstal bij de kassa in realtime.**
- ✔ **Ontmoedig winkeldiefstal.**
- ✔ **In het zicht van de kassamedewerker.**
- ✔ **Visuele en auditieve melding waarschuwt de kassier.**
- ✔ **Betaalbare extra beveiligingslaag.**
- ✔ **In de kassalijnen te integreren.**



### 'Vergeten goederen' identificeren

Het Photo Alert-systeem identificeert moeiteloos en effectief dat er spullen zijn achtergelaten. Deze autonome, eenvoudig te installeren en innovatieve tool stelt kassamedewerkers in staat proactief te zijn en te voorkomen dat onbetaalde goederen de winkel verlaten. Er verschijnt direct een afbeelding van het winkelwagentje op het scherm en blijft zichtbaar voor de medewerker nadat het winkelwagentje door de kassa is gegaan. Er is dan voldoende tijd voor een grondige controle voordat de betaling wordt geaccepteerd.

*"Pak het probleem van zogenaamde 'vergeten goederen' op een eenvoudige, effectieve manier aan!"*

### Het elimineren van het risico op mogelijke diefstal

Door deze betaalbare extra beveiligingslaag in de kassalijnen te integreren, kunnen kassamedewerkers zich vol vertrouwen op hun primaire verantwoordelijkheden concentreren. En de detailhandelaar kan vertrouwen op het Photo Alert-systeem om te controleren op 'vergeten goederen', waardoor het risico op mogelijke diefstal tijdens het afrekenproces wordt geëlimineerd.


### Revolutionair

Uit recent marktonderzoek is gebleken dat goederen die in winkelwagentjes achterblijven bij het passeren van de kassa, resulteren in een aanzienlijk inkomenstekort voor detailhandelaren. Deze zogenaamde 'vergeten goederen' verlaten onopgemerkt en onbetaald de winkel. Het Photo Alert Systeem pakt het probleem van zogenaamde 'vergeten goederen' op een eenvoudige, effectieve



*Software maakt op het juiste moment een foto vanuit livestreaming, geeft de caissière extra ogen.*

manier aan en helpt de winkelactiviteiten te optimaliseren. Traditionele preventiemethoden zoals spiegels en algemene beveiligingscamera's in winkels zijn onvoldoende gebleken om dit probleem aan te pakken. Kassiers, die gefocust zijn op hun primaire taken, het betalen en de klantenservice, kunnen niet elke karretje observeren terwijl deze passeert en 'vergeten goederen' gaan onopgemerkt voorbij. Het antwoord? Photo Alert | kassadetectie diefstalsysteem.



**Graag adviseren wij u over de mogelijkheden. Bel VeDoSign vandaag nog voor een afspraak!**

**Tel: 035 543 07 38**